



バッテリーの排気チューブを取り付けていないと
有毒なガスが車内に充満します！

排気チューブ
排気孔キャップを確実に取り付けて！




排気チューブ

ガスを車外に排出
ガスを車内に漏らさない




排気孔キャップ


ガスを車内に漏らさない



「トランクルーム」と「リアシート」への搭載例



トランクルーム底面・側面



後部座席の下



警告

バッテリーの排気チューブを正しく取り付けなかったことで、車内に硫化水素が漏れ死亡事故に至った例があります。

排気チューブに緩みが認められた場合は、バッテリー取扱店の指示に従い
新しい排気チューブに取り替えてください。

※バッテリーの形状により、排気孔キャップが不要なタイプもあります。

排気チューブの取り付け方

排気チューブを接続する反対側の排気孔に
排気孔キャップを奥までしっかり差し込む

奥までしっかり
差し込む

車両側の
排気チューブ

車外へ

ガス排気孔が両側にある構造

排気チューブの
折れ・ねじれ
危険

L型パイプ



車両側の排気
チューブと接続する

排気孔

排気孔キャップ



反対側の排気孔に
排気孔キャップを
取り付ける

一般 電池工業会
社団法人
BATTERY ASSOCIATION OF JAPAN

〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 (機械振興会館)
Tel.03-3434-0261 Fax.03-3434-2691 ホームページ <https://www.baj.or.jp>

2025年12月